



INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO

ASSUNTO

Implementação de sinalização vertical – Rua 5 de Outubro

Dadas as características da Rua 5 de outubro, eram frequentes as queixas à GNR de incumprimento do Código da Estrada, no que diz respeito ao estacionamento, o que impedia a fluidez da circulação automóvel e por consequência gerava frequentemente conflitos de trânsito.

De forma a colmatar este problema a junta de freguesia solicitou à Câmara Municipal sinalização para a rua com o objetivo de regular o estacionamento.

No sentido de regular o estacionamento procedeu-se da seguinte forma:

- colocação de um sinal C15 – proibido estacionar, no lado direito (sentido ascendente) da Rua 5 de Outubro. Ver figura esquemática 1;
- colocação um sinal H1a – estacionamento autorizado, no lado direito (sentido descendente) da Rua 5 de Outubro. Ver figura esquemática 1.



C15 – Estacionamento proibido

